




ادونيس في ٢٠٢١/٠٨/٠٢

Ref. KCC-BHSL-324/21

حضره رئيس مجلس الإنماء والإعمار

المهندس نبيل الجسر المحترم

المشروع : إنشاء و تشغيل مطمر صحي في منطقتي برج حمود و الجديدةالموضوع : تعرض الأشغال لأعمال السلب والنهب من قبل النباشين.

تحية و بعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، جتنا بكتابنا هذا لبلغكم بأن مطمر الجديدة يتعرض للسرقة والتخييب بشكل يومي إذ إن النباشين لا يزالون يدخلون إلى المشروع بأعداد كبيرة وقد قاموا حتى تاريخه بسرقة مضخات العصارة (٣ مضخات) ومكاتب المشروع وكذلك عمدوا إلى قص طبقات الـ Geonet، Geotextile، والـ Geomembrane، وإلقاء العازلة للمطمر وإلى سرقتها وذلك على مساحات كبيرة من المطمر.

كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن كل هذه الأعمال التخريبية تحصل بشكل يومي وغياب كلي للأجهزة الأمنية وشرطة البلديات مع العلم أن المتعهد ليس لديه قوة الردع المطلوبة للحد من دخول هذه المجموعات الكثيرة إلى داخل المطمر كون هذا النوع من العمليات يتطلب قوة أمنية مسلحة قادرة على التعامل مع هؤلاء النباشين.

بناءً لما تقدم، فإن شركة خوري للمقاولات لم يعد بإمكانها حماية المطمر دون وجود أي مؤازرة أمنية وبالتالي فهي غير مسؤولة عن الخسائر المادية وأعمال التخريب التي تتعرض لها الأشغال المنفذة، وهي بحاجة إلى تدخل سريع لأى جهاز أمني قد يستطيع وقف أعمال السرقة وتؤمن إستمرارية تشغيل هذا المرفق الحيوي الذي قد يتوقف عن إستقبال النفايات إذا ما استمرت أعمال السلب والنهب للأشغال المنفذة وخاصةً للمواد المستوردة (مضخات، مواد عزل، محطات التكرير...) الغير متوفرة في الأسواق المحلية والتي يصعب تأمينها في هذا الموقع الاقتصادي الحرج وغير مسبوق..

بكل تحفظ و إحترام

عن شركة خوري للمقاولات

م. داني خوري

تسليم نسخة إلى الإستشاري (مكتب داني خوري وشركائه).



ادونيس في ٢٠٢١/٠٨/٠٢

Ref. KCC-BHSL-324/21

حضره رئيس مجلس الإنماء والإعمار
المهندس نبيل الجسر المحترم

المشروع : إنشاء و تشغيل مطمر صحي في منطقتي برج حمود و الجديدة

الموضوع : تعرض الأشغال لأعمال السلب والنهب من قبل النباشين.

تحية و بعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، جتنا بكتابنا هذا لبلغكم بأن مطمر الجديدة يتعرض للسرقة والتخييب بشكل يومي إذ إن النباشين لا يزالون يدخلون إلى المشروع بأعداد كبيرة وقد قاموا حتى تاريخه بسرقة مضخات العصارة (٣ مضخات) ومكاتب المشروع وكذلك عمدوا إلى قص طبقات الـ Geotextile، Geomembrane، والـ Geonet العازلة للمطمر وإلى سرقتها وذلك على مساحات كبيرة من المطمر.

كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن كل هذه الأعمال التخريبية تحصل بشكل يومي وغياب كلي للأجهزة الأمنية وشرطة البلدات مع العلم أن المعهد ليس لديه قوة الردع المطلوبة للحد من دخول هذه الجموعات الكثيرة إلى داخل المطمر كون هذا النوع من العمليات يتطلب قوة أمنية مسلحة قادرة على التعامل مع هؤلاء النباشين.

بناءً لما تقدم، فإن شركة خوري للمقاولات لم يعد بإمكانها حماية المطمر دون وجود أي مؤازرة أمنية وبالتالي فهي غير مسؤولة عن الخسائر المادية وأعمال التخييب التي تتعرض لها الأشغال المنفذة، وهي بحاجة إلى تدخل سريع لأي جهاز أمني قد يستطيع وقف أعمال السرقة وتؤمن إستمراية تشغيل هذا المرفق الحيوي الذي قد يتوقف عن إستقبال النفايات إذا ما استمرت أعمال السلب والنهب للأشغال المنفذة وخاصةً للمواد المستوردة (مضخات، مواد عزل، محطات التكرير...) الغير متوفرة في الأسواق المحلية والتي يصعب تأمينها في هذا الموقع الاقتصادي الحرج وغير مسبوق..

بكل تحفظ و إحترام

عن شركة خوري للمقاولات

م. داني خوري



تسليم نسخة إلى : الإستشاري مكتب رفيق الخوري وشركائه.